ハイス鋼 SKH51

窒化処理 4mm

 $D(P)_{-0.005}^{0}$ 


◎ 0.003 ◎ 0.005

0.06

軸径(P)·全長 指定

フリー指定

## STRAIGHT EJECTOR SLEEVES -TAPERED TYPE-ストレートエジェクタスリーブ -逃げテーパタイプー




	т	型式		指定0.01mm単位				s
Н		Туре	No.	L	Р	V	С	指定1mm単位
6			3	20.00~110.00	2.50~3.00	1.0≦V≦P-0.6	V+0.2≦C≦P-0.4	2≦S≦V×3
7			4		3.01~4.00			
8	_	ESVX	5		4.01~5.00			
9	4	ESVXN	6		5.01~6.00			
10			7		6.01~7.00			
11			8		7.01~8.00			









追加工	記号	詳細	
KC -0.02	KC	1面ツバカット P/2≦KC <h 2<="" td=""><td></td></h>	
WKC -0.02	WKC	2面ツバカット P/2≦WKC <h 2<="" td=""><td>ツバカット加工の 指定単位について</td></h>	ツバカット加工の 指定単位について
KAC-0.02 KBC-0.02	KAC KBC	寸法違いツバカット P/2≦KAC <h 2<br="">KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<kbc<h 2<="" td=""><td></td></kbc<h></h>	
RKC -0.02	RKC	2面(直角) ツバカット P/2≦RKC <h 2<="" td=""><td>(1)ツバカット加工 を軸径に合わせて 指定する時 指定単位</td></h>	(1)ツバカット加工 を軸径に合わせて 指定する時 指定単位
DKC DKC -0.02	DKC	3面ツバカット P/2≦DKC <h 2<="" td=""><td>0.005mm単位可</td></h>	0.005mm単位可
SKC -0.02	SKC	4面ツバカット P/2≦SKC <h 2<="" td=""><td>(2) ツバカット加工 を自由に指定 する時</td></h>	(2) ツバカット加工 を自由に指定 する時
AG° ±0.5 0° KGC	KGC	2面ツバカット(角度) P/2≦KGC <h 2<br="">AG=指定1°単位 0<ag<360< td=""><td>指定単位 0.1mm</td></ag<360<></h>	指定単位 0.1mm
120° 120° 120° KTC -0.02	ктс	3面ツバカット 120°振分け P/2≦KTC <h 2<="" td=""><td></td></h>	

追加工	記号	詳細					
TC-0.02	TC	ツバ厚を規格より薄くします。 TC=指定0.1mm単位 ・ 4-TC≦LmaxL ・ 2.0≦TC<4 (L, (L-S)寸は指定寸法通り)					
<b>±</b>	НС	ツバ径を小さく変更します。 HC=指定0.1mm単位 ・ 軸径P≤HC <h ・ ツバ径公差の関係でストレートになるケース があります。</h 					
±	нсс	ツバ径を小さく変更します。(精密) HCC=指定0.1mm単位 ▼ P+1≦HCC <h-0.3< td=""></h-0.3<>					

228