
D(P)=0.01 -0.02

ダイス鋼 SKD61 窒化処理



Н	Т	型式		L	V
		Type	D	指定0.01mm単位 選択	
			4	80.00~140.00	1.5 2 2.5
8		ESJL	4	140.01~200.00	2 2.5
0			4.5	80.00~140.00	1.5 2 2.5
			4.5	140.01~200.00	2 2.5
			5	80.00~225.00	2 2.5 3
9	6		5	225.01~300.00	3
3			5.5	80.00~225.00	2 2.5 3
			3.3	225.01~300.00	3
10	0		6	80.00~300.00	2 2.5 3 3.5 4
10			0	300.01~450.00	3 3.5
			6.5	80.00~300.00	2 2.5 3 3.5 4
11			0.5	300.01~450.00	3 3.5 4
- ''			7	80.00~300.00	2 2.5 3 3.5 4 4.5
			'	300.01~450.00	3 3.5 4 4.5
12			7.5	80.00~300.00	3 3.5 4 4.5
12			7.5	300.01~375.00	3.5 4 4.5
				80.00~300.00	2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
13			8	300.01~450.00	3 3.5 4 4.5 5
				450.01~500.00	5
14				80.00~300.00	2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
			9	300.01~450.00	3 3.5 4 4.5 5
	- 8			450.01~500.00	5 5.5 6
15	0		10	80.00~450.00	4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
10			10	450.01~500.00	5 5.5 6 6.5 7
17			12	80.00~450.00	4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 8.5
				450.01~500.00	5 5.5 6 6.5 7 8
20			15	180.01~500.00	9 10
25			20	180.01~500.00	12 15

3 日目出荷

型 式 - L V

ESJL6.5 - 115.50 - V2.5



追加工 記号 詳細							
- 追加工	記写	詳細					
KC -0.1	KC	1面ツバカット D/2≦KC <h 2<="" td=""><td></td></h>					
WKC -0.1	WKC	2面ツバカット D/2≦WKC≺H/2	ツバカット加工の 指定単位と公差に ついて				
KAC -0.1 KBC -0.1	KAC KBC	寸法違いツバカット D/2≦KAC <h 2<br="">KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<kbc<h 2<="" td=""><td rowspan="6">(1) ツバカット加工を軸径に合わせて指定単位 0.05mm単位可 ・ 軸径に合わせてD/2を指と差は、のもっした場合もした場合もす。 (2) ツバカット加工を自由に指定する時 指定単位 0.1mm</td></kbc<h></h>	(1) ツバカット加工を軸径に合わせて指定単位 0.05mm単位可 ・ 軸径に合わせてD/2を指と差は、のもっした場合もした場合もす。 (2) ツバカット加工を自由に指定する時 指定単位 0.1mm				
₩ RKC -0.1	RKC	2面(直角) ツバカット D/2≦RKC <h 2<="" td=""></h>					
DKC DKC-0.1	DKC	3面ツバカット D/2≦DKC <h 2<="" td=""></h>					
SKC -0.1	SKC	4面ツバカット D/2≦SKC <h 2<="" td=""></h>					
AG° ±0.5 0° KGC	KGC	2面ツバカット(角度) D/2≦KGC <h 2<br="">AG=指定1°単位 0<ag<360< td=""></ag<360<></h>					
120° 120° KTC -0.1	ктс	3面ツバカット 120°振分け D/2≦KTC <h 2<="" td=""></h>					

追加工詳細 № P.22						
追加工	記号	詳細				
TC -0.05	TC	ツバ厚を規格より薄くします。 TC=指定0.1mm単位 ▼ T/2≦TC <t, (t="" l<br="" tc)≦lmax.="" –="">(L寸は指定寸法通り) ▼ Z寸は (T – TC)分短くなります。</t,>				
± \$\frac{1}{2}\$	НС	ツバ径を小さく変更します。 HC=指定0.1mm単位 ⑦ D≦HC <h ⑦ ツバ径公差の関係でストレートになるケース があります。</h 				
CGX±0.05 5	CGX	先端にC面取りを施します。 C6X-指定0.1mm単位 ① 0.2≦CGX≦1.5 and CGX≦ D-V 2 -0.1 ② L≦300に適用 ❷ RGX・CGZ・RGZ併用不可				
RGX±0.1 5	RGX	先端にR面取りを施します。 R6X-指定0.1mm単位 ② 0.3≦RGX≤1.5 and RGX≤ D-V 2 ○ L≤300に適用 ② CGX・CGZ・RGZ併用不可				
CGZ±0.05	CGZ	先端に中ぐりC面取りを施します。 CGZ=指定0.1mm単位 ① 0.2≦CGZ≤1.0 and CGZ≤ D-V 2 C L≤300に適用 ❷ CGX・RGX・RGZ併用不可				
RGZ±0.1	RGZ	先端に中ぐりR面取りを施します。 RGZ=指定0.1mm単位 ② 0.5≦RGZ≦1.0 and RGZ≦ <u>D - V</u> ② L≦300に適用 <mark>⊗ CGX・RGX・CGZ</mark> 併用不可				

260