
### LEADER PINS FOR MIDDLE · LARGE MOLD -JOINT · DIAMETER SELECTABLE TYPE-

# 中・大型用ガイドピン

- ジョイント・軸径公差選択タイプー



#### ■GPX(D1公差f6タイプ)

Α	D	D1	型式		L	N	В			
Α	(h6)	(f6)	Type	D	指定5mm単位	指定1mm単位	指定1mm単位			
10	0	-0.025 -0.041	-0.025	-0.025		40	100~360	N=0 or 5≦N≦140		
10	-0.016		GPX	50	100~400		B=0			
20	0	-0.030	GPX	60	150~500	N=0 or 5≦N≦200	or 5≦B≦200			
20	-0.019	-0.049		80	150~400					

●圧入部不要の場合、N=0と指定 ●N=0の場合、A溝なし(A=0)となります。●B=0の場合、ΦD1とΦD=1のつなぎ5。はなくなりストレート形状となります。

#### ■GPP(D1公差e7タイプ)

_	D	D <sub>1</sub>	型式		L	N	В		
Α		(e7)	Type	D	指定5mm単位	指定1mm単位	指定1mm単位		
10	±0.015	-0.050 -0.075	.060 GPP 60	40	100~360	N=0 or 5≦N≦140			
10		-0.060 -0.090		50	100~400		B=0		
20				60	150~500	N=0 or 5≦N≦200	or 5≦B≦200		
20				80	150~400				

●圧入部不要の場合、N=0と指定 ●N=0の場合、A溝なし(A=0)となります。●B=0の場合、ΦD₁とΦD-1のつなぎ5°はなくなりストレート形状となります。
















GPX40 - 250 - N100 - B50 - YC						細 💽 P.790
追加工	記号	詳細				
20 10	YC	抜け止め用溝加工 ガイドピン固定用のタップが使用できない場合にご使用く	くださ	زر،		
C1	GA	ガイドアシスト取り付け加工 ③ ガイドアシストピン(GAP)を取り付けるための 加工をします。 ※Mピッチは並目です。	D 40 50 60 80	<b>M</b> 24 30 36	2 30 35 45	φ <b>d</b> 29 36 41

#### ASSIST PINS FOR LEADER PIN -ROUND HOLE TYPE-

## ガイドアシストピン



R	l	Е	d	F	M(並目)	型式		L	
n						Type	D	指定5mm単位	
	40	10	28		M24	M30 GAP	40	60 ∼ 100	
	85			25				105 ~ 150	
5	135							155 ~ 200	
3	55	12			30 M30		50	80 ~ 150	
	130		35					155 ~ 200	
	180			20				205 ~ 250	
	70			30			60	100 ~ 150	
8	125							155 ~ 200	
	175							205 ~ 250	
	85	20 70 15 40	40		M36				120 ~ 150
10	120			40			80	155 ~ 200	
10	170							205 ~ 250	
	220						255 ~ 300		












Example ● ガイドピンの長さを延長することができます。(ガイドピンには追加工GAを使用してください。) 使用例 ● GPHL・GPJL・GPSLのD40以上にも適用します。



814